

Scritto da Nicola Arrigo

Lunedì 08 Gennaio 2018 19:36

---



Due interventi di manutenzione straordinaria sono stati adottati dalla Giunta municipale presieduta dal sindaco Mauro Aquino. Riguardano la Piazzetta Garibaldi di Patti Marina (foto a sinistra) e la piazzetta dedicata al carabiniere Salvo D'Acquisto (foto in basso), antistante il Palazzo di Giustizia di via Molino Croce. Per i due interventi, l'Esecutivo ha impegnato complessivamente 41.800 euro, che graverà sul bilancio dell'esercizio finanziario 2017. La somma, con relativi provvedimenti, è stata assegnata al responsabile del Secondo Settore – Area Infrastrutture e Manutenzioni, ingegnere Carmelo Paratore – perché adottati tutti gli atti conseguenti alle deliberazioni. Per quanto riguarda la piazzetta Garibaldi di Patti Marina, il cui progetto è stato redatto dall'Ufficio tecnico del Comune, si intende dare un aspetto nuovo per renderla più fruibile alla circolazione pedonale e, nello stesso tempo, garantire anche un più agevole accesso alla spiaggia. Il costo ammonta a 35.200 euro, di cui 32.000 per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza, e 3.200 euro per Iva al dieci per cento. L'intervento programmato per la piazzetta Salvo D'Acquisto prevede la manutenzione dei marciapiedi e dell'area antistante il Palazzo di Giustizia che risultano dissestati in più punti, il che arreca grave pregiudizio alla pubblica incolumità. La Giunta ha ritenuto, pertanto, necessario procedere alla loro sistemazione in considerazione anche dell'elevato numero di persone che, quotidianamente, frequentano la zona. La spesa prevista ammonta a 6.600 euro, di cui seimila per lavori e 600 per Iva al dieci per cento. In considerazione del fatto che analoghe situazioni, se non, addirittura, più gravi, si riscontrano in altre zone, come via Nicolò Gatto Ceraolo e Piazza Marconi, tanto per citarne alcune, dove, quando piove, oltre a essere precaria la circolazione auto veicolare, è impossibile transitare a piedi per la presenza della notevole quantità di acqua che si riversa dalle vie adiacenti anche perché non trova adeguati scarichi, sarebbe opportuno procedere con medesimi interventi.

